



## Właściwości / aplikacje węgla spiekane

GATUNEK	Ciągadła / matryce do wyciskania			Stemple do wyciskania / kompresji proszku			Narzędzia do kalibracji		
	wysoka wytrzymałość / udarność	średnia wytrzymałość / udarność średnia odporność na ścieranie	wysoka odporność na ścieranie	wysoka wytrzymałość / udarność	średnia wytrzymałość / udarność średnia odporność na ścieranie	wysoka odporność na ścieranie	wysoka wytrzymałość / udarność	średnia wytrzymałość / udarność średnia odporność na ścieranie	wysoka odporność na ścieranie
G10		■	■	■	■	■	■	■	■
G15	■	■	■	■	■	■	■	■	■
G20	■	■	■	■	■	■			
G30	■	■	■	■	■				
G40	■	■	■	■					
G50	■	■	■						
G55	■	■	■						
K20F				■	■	■	■	■	■
K40UF				■	■	■	■	■	■
K44UF				■	■	■	■	■	■
P30	■	■	■						

Przedstawione dane mają charakter informacyjny, zalecamy dobór optymalnego materiału na podstawie prób technologicznych i Państwa doświadczenia produkcyjnego.



Narzędzia do kucia, spęczania i gięcia			Stemple i matryce do wykrawania			Narzędzia do głębokiego tłoczenia			Narzędzia obróbki skrawaniem		
wysoka wytrzymałość / udarność	średnia wytrzymałość / udarność średnia odporność na ścieranie	wysoka odporność na ścieranie	wysoka wytrzymałość / udarność	średnia wytrzymałość / udarność średnia odporność na ścieranie	wysoka odporność na ścieranie	wysoka wytrzymałość / udarność	średnia wytrzymałość / udarność średnia odporność na ścieranie	wysoka odporność na ścieranie	wysoka wytrzymałość / udarność	średnia wytrzymałość / udarność średnia odporność na ścieranie	wysoka odporność na ścieranie
	■	■				■	■	■			
■	■	■				■	■	■			
■	■	■			■	■	■	■			
■	■	■		■	■	■	■	■			
■	■		■	■	■	■					
■			■	■	■						
			■	■	■						
			■	■	■	■	■	■	■	■	■
			■	■	■	■	■	■	■	■	■
			■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■	■	■						

**OZNACZENIA:**



- wysoka



- średnia



- niska

